



LAPORAN HASIL UJI

PELANGGAN : PT. GLOBAL MITRA PROTEKSINDO
ALAMAT : JL. CADAS AMD MANUNGGAL NO. 99 RT. 007 RW. 006
LEBAKWANGI – SEPATAN TIMUR , TANGERANG - BANTEN

NAMA SAMPEL : TABUNG APAR

MERЕК : STARVVO

JENIS PENGUJIAN : - Uji siklus panas (*heat cycle test 3 cycle (@16 hours)*)
- Uji getar (*vibration test*)
- *Hydrostatic (400psi)*

STANDAR : - Pengukuran langsung (*Direct measurement*)
- SNI 0180-1987 klausul 5.1.1

CONTOH DITERIMA : 11 November 2020

CONTOH DIUJI : 11 – 17 November 2020

KETERANGAN : Lihat Lembar Lampiran

Lampiran yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Hasil uji ini hanya terkait dengan contoh uji yang diserahkan saat itu saja dan laporan / sertifikat hasil uji tidak dapat di reproduksi dengan cara apapun, kecuali dalam konteks penuh dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Laboratorium Sucofindo
Penerbitan Sertifikat/Laporan ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum layanan jasa PT. SUCOFINDO (PERSERO), yang salinannya dapat diperoleh atas permintaan atau dapat diakses pada www.sucofindo.co.id

CBT3801200267720-002

SBU Laboratorium



Fandi Fermadi BP*



3686519

LAPORAN HASIL UJI

Nama Sampel : TABUNG APAR

Kondisi Pengujian
 - Temperatur : 24.8 °C
 - Kelembapan : 58 %

Diuji oleh : Hendri Sukrisno


Diverifikasi oleh : Nanang Yulianto

Peralatan Uji :
 - Temperature chamber
 S/N 2489
 - Vibration tester
 S/N 7451
 - Pressure gauge
 S/N 211H13360039

Disetujui oleh : Fandi Fermadi



No.	Parameter uji	Hasil
1.	Uji siklus panas (heat cycle test 3 cycle (@16 hours))	Tidak ada kerusakan dan kebocoran tabung (no abnormal lity such as crack leakage etc)
2.	Uji getar (vibration test/ acceleration : 3.5g at Peak Frequency: 11hz 1million times applied in Vertical direction in Both x & y orientation Of part(refer fig. 1))	Tidak ada kerusakan dan kebocoran tabung (no abnormal lity such as crack leakage etc)
3.	Hydrostatic (400psi)	Tidak ada kebocoran



Grafik uji siklus panas (heat cycle test)



1758302

LAMPIRAN SERTIFIKAT

TANGGAL	NAMA SAMPEL	STANDAR
11 – 17 November 2020	TABUNG APAR	- Pengukuran langsung (<i>Direct measurement</i>) - SNI 0180-1987 klausul 5.1.1




Gambar sampel




Gambar uji hydrostatic




Gambar uji siklus panas



Display uji siklus panas



Gambar uji getar/ vibrasi



Display uji getar



1758303